



ÉMI-TÜV

Témaszám: T-41240/2/19

---

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont  
(8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út) területén telepített  
kültéri fitness eszközök állapotáról és biztonságosságáról**

Készítette az ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)  
Építőipari Szolgáltatások Osztály

Budapest, 2019. június hó

A jegyzőkönyv 3 számozott oldalt és 1 mellékletet tartalmaz.  
A jegyzőkönyv az osztályvezető írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

## 1. ELŐZMÉNYEK

### 1.1 A megbízó és üzemeltető neve, címe:

név: Cattani Partner Kft.  
cím: 1106 Budapest, Fehér út 1.

### 1.2 Az ellenőrzést végző szervezet adatai:

név: ÉMI-TÜV SÜD Kft., Építőipari Szolgáltatások Osztálya  
cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.

### 1.3 Az ellenőrzés helye:

Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út)

### 1.4 Az ellenőrzés időpontja:

2019. június 24.

### 1.5 Az ellenőrzés tárgya:

A Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út) területén telepített kültéri fitness eszközök helyszíni ellenőrzése során:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése az MSZ EN 16630:2015 Állandóra telepített kültéri fitness eszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány szerint,
- szükséges dokumentáció meglétének és megfelelőségének ellenőrzése:
  - a kültéri fitness eszközök megfelelőségi tanúsítványának megléte ill. érvényesége, valamint,
  - a használati és karbantartási utasítás megléte.

Az ellenőrzés nem terjed ki az egyéb berendezések – padok, kerítés, parkour – állagának felmérésére, véleményezésére, valamint laboratóriumi vagy statikai vizsgálatot igénylő ellenőrzésekre sem. A teherbírás csökkenésére utaló jeleket (pl. korróziót) állapotromlásként regisztráljuk.

## 2. AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉS DOKUMENTÁLÁSA

Az ellenőrzés alapját az MSZ EN 16630:2015 Állandóra telepített kültéri fitness eszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek című szabvány képezte. A helyszíni ellenőrzést szemrevételezéssel és szabvány szerinti mérésekkel végeztük. Az ellenőrzés eredményét, ennek alapján tett megállapításainkat a kültéri fitness eszközökre vonatkozó **adatlapon** táblázat szerűen összeállítva közöljük (Ld. 1. sz. melléklet), amelyek az alábbi adatokat tartalmazzák:

- az ellenőrzött fitness park pontos címét,
- az ellenőrzés időpontját,
- az ellenőr nevét,
- a kültéri fitness eszközök megfelelőségének értékelését, nem megfelelőségük esetén annak indoklását és javaslattevételeket a lehetséges javításokra,
- szükséges dokumentáció (megfelelőségi tanúsítvány, használati- és karbantartási utasítás) ellenőrzését.

A fitness eszközök állapotát, elhelyezkedését fényképfelvételekkel rögzítettük, amelyek a jegyzőkönyv adatlapjain megtalálhatók. A megállapításaink az ellenőrzés időpontjában rögzített állapotra vonatkoznak.

### 3. AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Építőipari Szolgáltatások Osztálya megállapítja, hogy a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út) területén telepített kültéri fitness eszközök kialakításukat tekintve a vonatkozó biztonságtechnikai követelményeknek megfelelnek. Mivel az eszközök tanúsítványa/megfelelőségi nyilatkozata az üzemeltetőnél nem állt rendelkezésre, azok teherbírása nem igazolt.


### 4. MEGJEGYZÉS

A fitness park megfelelő működtetése érdekében javasoljuk szakértői intézet általi ötévenkénti ellenőrzést.

### 5. Mellékletek: 1. Adatlapok

Budapest, 2019. június 27.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet készítette:



.....  
Szécsi – Sas Brigitta  
ellenőr



.....  
Kotró Tamás  
ellenőr

Ellenőrizte:



.....  
Várdai Attila  
osztályvezető





ÉMI-TÜV

---


1. melléklet

Adatlapok

**Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont  
(8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén  
telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta

<b>Adatok</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>1. Mókuserék</b>
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	50cm
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gye
<b>Megjegyzés:</b> Telepítés éve: nem ismert.  A következő karbantartáskor az eszköz szerelvényeinek zsírozása javasolt.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs

T-41240/2/19

2/7

<b>Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta

Adatok	
<b>Megnevezése</b>	<b>2. Láberősítő, sí-tréner</b>
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	8cm (95cm – kartámasz)
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gye
Megjegyzés: Telepítés éve: nem ismert.	



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel


Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs

T-41240/2/19

3/7

<b>Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta


Adatok	
Megnevezése	3. Lépegető („Air Walker”)
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	20cm (115cm – kartámasz)
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gye
Megjegyzés: Telepítés éve: nem ismert.	

A photograph of a red outdoor fitness machine, identified as a '3. Lépegető („Air Walker“)', situated in a grassy park area. The machine consists of two vertical red poles connected by a horizontal bar at the top. Two foot pedals are attached to the lower part of the poles, and a horizontal bar is positioned at waist height for hand support. The machine is set on a patch of grass and dirt. In the background, there are green trees and a clear sky.

Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs

<b>Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta

Adatok		
<b>Megnevezése</b>	<b>4. Dupla tolódzkodó</b>	
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert	
Típus	nem ismert	
Szabadesés-magasság	117cm	
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gye	
Megjegyzés: Telepítés éve: nem ismert.		

Eltérések a szabványtól	javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel


Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs

T-41240/2/19

5/7

<b>Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont (8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta

Adatok	
Megnevezése	5. Húzódzkodó keret
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	111cm a magasabb rúdnál 150cm az alacsonyabb rúdnál
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gye
Megjegyzés: Telepítés éve: nem ismert.	
A húzódzkodó keret körül a gyeget rendszeresen karban kell tartani.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs

**Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont  
(8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén  
telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta

<b>Adatok</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>6. Tai-chi 4 keréssel (vállerősítő)</b>
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	0cm
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gye
Megjegyzés: Telepítés éve: nem ismert.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs


T-41240/2/19

7/7

**Adatlapok a Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont  
(8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út.) területén  
telepített kültéri fitness eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Cattani Partner Kft. (1106 Budapest, Fehér út 1.)
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2019.06.24.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás, Szécsi-Sas Brigitta

<b>Adatok</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>7. Derék- és csípőformáló</b>
Gyártó/Forgalmazó	nem ismert
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	10cm (115cm – kartámasz)
Ütközőfelület anyaga	termett talaj és gyep
Megjegyzés: Telepítés éve: nem ismert.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés	nincs
Tanúsítvány - eszköz	nincs
Tanúsítvány - gumilap	-
Használati és karbantartási útmutató	nincs